


車両状態表

管理NO.	K-17262	リサイクル	14360円	保証書		取説		記録簿	22	
車名	クオン			形状	2.9t吊3段クレーン アルミブロック 5方開					
上物	09/7 タダノ ZR503 フックイン ラジコン 09y 山田車体 引き出しフック16対 鳥居板貼り									
初年度	平成21年8月	型式	PKG-CD4ZL			車体番号	CD4ZL30397			
乗員	2	積載	12700kg	馬力	380ps	ICターボ	有	燃料	軽油	
走行距離	499,771km	タコ有無	有(別体)	タコ年式	H26.02	車検	抹消	車検期限		
車体色	水色/黄色ライン	カラーNO.		色替/元色		シフト	エスコットプラス1			
ブレーキ	エア	原動機	GE13	排気量	13070cc	車暦	事業用	AC	有	
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左	

その他装備	キセノンライト									
外寸(長さ)	11990mm	外寸(幅)	2490mm	外寸(高さ)	3530mm					
内寸(長さ)	8750mm	内寸(幅)	2350mm	内寸(高さ)	600mm					
エンジン状態	良好	ミッション、デフ	良好			フレーム	良好			

状態

■左ドア下凹み曲り ■ボンネット、右ルーフピラー(アウター)、左Rパネル凹み
 ■床板削れ、一部割れ小 ■アオリ内側擦り凹み傷
 ■クレーン使用傷 ■右Rタイヤホイール1本メッキ ■Dシート補修



タイヤ状態			
下		下	
下		下	
下	下	下	下
下	下	下	下
スペア	下		

工具	ジャッキ
フロント	11R22.5-14PR
リア	〃

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有
クロス貼り	無し

フロントガラス	
	飛び石有り
	リペア不可

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ