


車両状態表

管理NO.	K-18570	リサイクル	12690円	保証書		取説		記録簿		
車名	コンドル			形状	低温冷凍車 パワーゲート ベッド付					
上物	【冷】2013/5 菱重 TDJS50DA -30℃設定 エバハウス 【箱】2013/5 フルハーフ リア観音 ラッシング2段 床縞アルミ 断熱約75mm 【パワーゲート】2013/4 極東開発 床下格納ゲート アルミ 1t パワーゲート寸法:縦1580mm 横2190mm									
初年度	平成25年5月	型式	TKG-MK38L			車体番号	MK38L-11652			
乗員	2	積載	2750kg	馬力	215ps	ICターボ	有	燃料	軽油	
走行距離	333,419km	タコ有無	有(デジタコ)	タコ年式		車検	抹消	車検期限		
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F6			
ブレーキ	エア	原動機	GH5	排気量	4670cc	車暦	事業用	AC	有	
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左	
その他装備	EHS DPF ETC キセノンライト カラーバックカメラ									
外寸(長さ)	8860mm	外寸(幅)	2330mm			外寸(高さ)	3260mm			
内寸(長さ)	6350mm	内寸(幅)	2120mm			内寸(高さ)	2010mm			
エンジン状態	良好	ミッション、デフ	良好			フレーム	良好			
状態	■E/Gブレ小 ■箱看板跡 ■箱内傷、切れ穴 ■外気温+28℃ スタート+20℃→1h-2.7℃→2h-9.9℃→-16℃(3.5h)									



タイヤ状態			
下		下	
下	下	下	下
スペア	中		

工具	ジャッキ
フロント	225/80R17.5
リア	〃

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有
クロス貼り	無し

フロントガラス	
	飛び石有り
	リペア可

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ