


車両状態表

管理NO.	K-21049	リサイクル	13020円	保証書		取説		記録簿	
車名	コンドル			形状	アルミブロック 2デフ				
上物	ボディーコーション欠 平成24年4月 美川ボディー 5方開(前アオリ差し込み式) 鳥居工具箱 引出しフック15対 スタンション穴12対+後ろ1ヶ所、前丸カンフック1ヶ所								
初年度	平成24年4月	型式	LDG-PW39L			車体番号	PW39L-00300		
乗員	2	積載	12000kg	馬力	280ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	509,012km	タコ有無	有(別体)	タコ年式	H30.11	車検	抹消	車検期限	
車体色	緑/赤ライン	カラーNO.		色替/元色		シフト	F6		
ブレーキ	エア	原動機	GH7	排気量	7010cc	車暦	事業用	AC	有(オート)
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	AW DPF EHS キセノンライト リターダ カラーバックカメラ 【メッキパーツ】グリル1部 リップスポイラー								
外寸(長さ)	9290mm		外寸(幅)	2490mm		外寸(高さ)	2980mm		
内寸(長さ)	6800mm		内寸(幅)	2340mm		内寸(高さ)	450mm		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好		フレーム	所々錆小		
状態	■E/G、M/Tオイルしみ ■鳥居前側錆浮き ■床板一部染み ■看板跡								



タイヤ状態			
中		中	
中	中	中	中
中	中	中	中
スペア	下	上	

工具	ジャッキ
フロント	255/70R22.5
リア	245/70R19.5

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有
クロス貼り	

フロントガラス	
飛び石有り	
小	

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ