





# 車両状態表

|        |                                  |          |             |       |               |        |                |       |    |
|--------|----------------------------------|----------|-------------|-------|---------------|--------|----------------|-------|----|
| 管理NO.  | K-22294                          | リサイクル    | 8820円       | 保証書   | 有り(印無し)       | 取説     | 有              | 記録簿   |    |
| 車名     | デュトロ                             |          |             | 形状    | 木平 全低床 ワイドロング |        |                |       |    |
| 上物     | 丸カンフック3対                         |          |             |       |               |        |                |       |    |
| 初年度    | 令和元年8月                           | 型式       | TKG-XZU710M |       |               | 車体番号   | XZU710-0028017 |       |    |
| 乗員     | 3                                | 積載       | 2000kg      | 馬力    | 150ps         | ICターボ  | 有              | 燃料    | 軽油 |
| 走行距離   | 9,651km                          | タコ有無     | 無           | タコ年式  |               | 車検     | 抹消             | 車検期限  |    |
| 車体色    | 白                                | カラーNO.   |             | 色替/元色 |               | シフト    | F6             |       |    |
| ブレーキ   | バキューム                            | 原動機      | N04C        | 排気量   | 4000cc        | 車暦     | レンタカー          | AC    | 有  |
| PS     | 有                                | PW       | 有           | エアバッグ | 有             | ABS    | 有              | 電格ミラー | 左  |
| その他装備  | ETC DPR VSC ハロゲンライト ラジオ          |          |             |       |               |        |                |       |    |
| 外寸(長さ) | 6180mm                           | 外寸(幅)    | 2180mm      |       |               | 外寸(高さ) | 2230mm         |       |    |
| 内寸(長さ) | 4340mm                           | 内寸(幅)    | 2070mm      |       |               | 内寸(高さ) | 380mm          |       |    |
| エンジン状態 | 良好                               | ミッション、デフ | 良好          |       |               | フレーム   | 錆小             |       |    |
| 状態     | ・キャブ裏錆小・キャブ全体小傷・荷台内板擦れ傷・アオリ内板所々波 |          |             |       |               |        |                |       |    |

|  |   |    |      |       |             |       |   |  |   |   |   |   |     |   |  |  |
|--|---|----|------|-------|-------------|-------|---|--|---|---|---|---|-----|---|--|--|
|   | <h3>タイヤ状態</h3> <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td></td> <td>中</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>中</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |    |      |       | 中           |       | 中 |  | 中 | 中 | 中 | 中 | スペア | 中 |  |  |
|  | 中   |    | 中    |       |             |       |   |  |   |   |   |   |     |   |  |  |
| 中  | 中   | 中  | 中    |       |             |       |   |  |   |   |   |   |     |   |  |  |
| スペア  | 中   |    |      |       |             |       |   |  |   |   |   |   |     |   |  |  |
|   | <table border="1"> <tr> <td>工具</td> <td>ジャッキ</td> </tr> <tr> <td>フロント</td> <td>205/70R17.5</td> </tr> <tr> <td>リア</td> <td>〃</td> </tr> </table>  | 工具 | ジャッキ | フロント  | 205/70R17.5 | リア    | 〃 |  |   |   |   |   |     |   |  |  |
| 工具   | ジャッキ  |    |      |       |             |       |   |  |   |   |   |   |     |   |  |  |
| フロント   | 205/70R17.5   |    |      |       |             |       |   |  |   |   |   |   |     |   |  |  |
| リア   | 〃   |    |      |       |             |       |   |  |   |   |   |   |     |   |  |  |
| <h3>キャブ内部</h3> <table border="1"> <tr> <td>汚れ</td> <td>少</td> </tr> <tr> <td>シート破れ</td> <td>無し</td> </tr> <tr> <td>クロス貼り</td> <td></td> </tr> </table>                   |   | 汚れ | 少    | シート破れ | 無し          | クロス貼り |   |  |   |   |   |   |     |   |  |  |
| 汚れ   | 少   |    |      |       |             |       |   |  |   |   |   |   |     |   |  |  |
| シート破れ  | 無し  |    |      |       |             |       |   |  |   |   |   |   |     |   |  |  |
| クロス貼り  |   |    |      |       |             |       |   |  |   |   |   |   |     |   |  |  |
| <h3>フロントガラス</h3> <table border="1"> <tr> <td>良好</td> </tr> </table>  |   | 良好 |      |       |             |       |   |  |   |   |   |   |     |   |  |  |
| 良好   |   |    |      |       |             |       |   |  |   |   |   |   |     |   |  |  |

各種ローン、リースも承っております。  
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ