




車両状態表

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-------|--------|
| 管理NO. | K-22642 | リサイクル | 12690円 | 保証書 | | 取説 | | 記録簿 | |
| 車名 | コンドル | | | 形状 | アルミウイング ワイド 8穴 ベッド付 | | | | |
| 上物 | 平成24年 日本トレクス リア観音 ラッシング1段 | | | | | | | | |
| 初年度 | 平成24年6月 | 型式 | QKG-PK39LH | | | 車体番号 | PK39L-10053 | | |
| 乗員 | 2 | 積載 | 7600kg | 馬力 | 245ps | ICターボ | 有 | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 402,030km | タコ有無 | 有(別体) | タコ年式 | H24.05 | 車検 | 抹消 | 車検期限 | |
| 車体色 | 白 | カラーNO. | | 色替/元色 | | シフト | F6 | | |
| ブレーキ | エア | 原動機 | GH7 | 排気量 | 7010cc | 車暦 | 事業用 | AC | 有(オート) |
| PS | 有 | PW | 有 | エアバッグ | 有 | ABS | 有 | 電格ミラー | 左 |
| その他装備 | EHS UDPC ETC リターダ キセノンライト ラジオ 【メッキパーツ】フロントグリル一部 | | | | | | | | |
| 外寸(長さ) | 9140mm | | 外寸(幅) | 2490mm | | 外寸(高さ) | 3470mm | | |
| 内寸(長さ) | 6700mm | | 内寸(幅) | 2400mm | | 内寸(高さ) | 2230mm 門高2130mm | | |
| エンジン状態 | 良好 | | ミッション、デフ | 良好 | | フレーム | 錆小 | | |
| 状態 | ・他キャブ所々傷凹み ・箱内シミ各所、所々割れ穴 ・箱所々凹み傷、一部穴 ・E/Gオイルしみ | | | | | | | | |



タイヤ状態

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 中 | 下 | | |
| | | | |
| 下 | 下 | 中 | 下 |
| | | | |
| スペア | 欠 | | |

| | |
|------|-------------|
| 工具 | ジャッキ |
| フロント | 265/70R19.5 |
| リア | 〃 |

キャブ内部

| | |
|-------|---|
| 汚れ | 中 |
| シート破れ | 有 |
| クロス貼り | |

フロントガラス

| |
|-------|
| 飛び石有り |
| 小 |

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ