


車両状態表

管理NO.	K-23183	リサイクル	12790円	保証書		取説		記録簿	19-R3	
車名	コンドル			形状	2.9t吊4段セルフクレーン 木平 ベッド付					
上物	平成18年7月 タダノ ZR364SL フックイン ハイジャッキ(上下伸縮リモコン付、横張り出し油圧) メーカー不明 ウインチ ウインチリモコン ※ウインチ後付け 平成18年7月 相模ボディー(コーション欠) 3方開 リアスロープハンガー フレーム後方馬付 横根太木、鉄交互 引出しフック6対									
初年度	平成18年8月	型式	PK-PK37A			車体番号	PK37A-10548			
乗員	2	積載	6000kg	馬力	240ps	ICターボ	有	燃料	軽油	
走行距離	117,405km	タコ有無	有(別体)	タコ年式	H18.07	車検	有	車検期限	令和4年9月22日	
車体色	白/水色	カラーNO.		色替/元色		シフト	F6			
ブレーキ	エア	原動機	J08E	排気量	7680cc	車暦	自家用	AC	有	
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左	
その他装備	ETC リターダ キセノンライト 社外ナビ スーパーPMクリーナー									
外寸(長さ)	8500mm		外寸(幅)	2350mm			外寸(高さ)	3120mm		
内寸(長さ)	5480mm		内寸(幅)	2220mm			内寸(高さ)	400mm		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好			フレーム	錆小		
状態	<ul style="list-style-type: none"> ・キャブ所々傷 ・前立各所タッチペン ・クレーンワイヤーキック ・荷台床貼り替え、元木板 ・横根太上側継ぎ足し ・内板各所割れ ・看板跡 ・EHS不良 									



タイヤ状態			
	上		上
中	中	上	中
スペア	上		

工具	ジャッキ
フロント	265/60R22.5
リア	〃

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有
クロス貼り	

フロントガラス	
	飛び石有り
	小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ