




車両状態表

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|-----------|--------|---------------------------|-------|--------------|--------|----|--|
| 管理NO. | K-23490 | リサイクル | 8830円 | 保証書 | | 取説 | | 記録簿 | | |
| 車名 | キャンター | | | 形状 | 巻込みパッカー 5.1立米 G-RX 連続スイッチ | | | | | |
| 上物 | 平成25年9月 新明和 GR052-1434 G-RX 5.1立米 連続スイッチ 汚水タンク | | | | | | | | | |
| 初年度 | 平成25年10月 | 型式 | TKG-FEA50 | | | 車体番号 | FEA50-521700 | | | |
| 乗員 | 3 | 積載 | 2000kg | 馬力 | 150ps | ICターボ | 有 | 燃料 | 軽油 | |
| 走行距離 | 68,851km | タコ有無 | 無 | タコ年式 | | 車検 | 抹消 | 車検期限 | | |
| 車体色 | 白 | カラーNO. | | 色替/元色 | | シフト | デュオニック | | | |
| ブレーキ | バキューム | 原動機 | 4P10 | 排気量 | 2990cc | 車暦 | 事業用 | AC | 有 | |
| PS | 有 | PW | 有 | エアバッグ | 有 | ABS | 有 | 電格ミラー | 左 | |
| その他装備 | DPF カラーバックカメラ キーレス ハロゲンライト ラジオ | | | | | | | | | |
| 外寸(長さ) | 5240mm | | 外寸(幅) | 1850mm | | | 外寸(高さ) | 2410mm | | |
| 内寸(長さ) | | | 内寸(幅) | | | | 内寸(高さ) | | | |
| エンジン状態 | 良好 | | ミッション、デフ | 良好 | | | フレーム | 錆小 | | |
| 状態 | ・キャブ所々傷、小凹み ・汚水タンク下凹み、左後一部凹み ・箱内錆 ・箱天井外所々P剥げ ・看板跡 ・E/Gオイルしみ ・右PWスイッチカバー爪無 | | | | | | | | | |



タイヤ状態

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 中 | 中 | | |
| | | | |
| 下 | 下 | 下 | 中 |
| | | | |
| スペア | | | |

| | |
|------|-----------|
| 工具 | ジャッキ |
| フロント | 205/85R16 |
| リア | 〃 |

| | |
|-------|---|
| キャブ内部 | |
| 汚れ | 中 |
| シート破れ | 有 |
| クロス貼り | |

| |
|---------|
| フロントガラス |
| 良好 |

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ