


車両状態表

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|----------|
| 管理NO. | K-23616 | リサイクル | 13480円 | 保証書 | | 取説 | | 記録簿 | |
| 車名 | Sグレート | | | 形状 | セルフローダー カスタム | | | | |
| 上物 | 平成25年6月 四国車体(AIS) ボディー一体式 ウインチ ラジコン4Ch ハイジャッキ スロープハンガー付 【ステンレス】サイドバンパー リアフェンダー | | | | | | | | |
| 初年度 | 平成25年06月 | 型式 | QKG-FS50VZ | | | 車体番号 | FS50VZ-530061 | | |
| 乗員 | 1 | 積載 | 14000kg | 馬力 | 420ps | ICターボ | 有 | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 513,252km | タコ有無 | 有(別体) | タコ年式 | H25.03 | 車検 | 有 | 車検期限 | 令和4年7月1日 |
| 車体色 | ワインレッド | カラーNO. | | 色替/元色 | | シフト | F7 | | |
| ブレーキ | エア | 原動機 | 6R10 | 排気量 | 12800cc | 車暦 | 自家用 | AC | 有(オート) |
| PS | 有 | PW | 有 | エアバッグ | 有 | ABS | 有 | 電格ミラー | 左 |
| その他装備 | バックカメラ(カラー), AW, ETC(1.0), キセノンライト, ナビ(社外), ラジオ.DPF, EZGO,オートクルーズ,スベアキー2個 【メッキパーツ】サイドミラー コーナーパネル フロントグリル バンパー ドアパネル ドアノブ | | | | | | | | |
| 外寸(長さ) | 11490mm | | 外寸(幅) | 2490mm | | | 外寸(高さ) | 2830mm | |
| 内寸(長さ) | 8790mm | | 内寸(幅) | 2400mm | | | 内寸(高さ) | | |
| エンジン状態 | 良好 | | ミッション、デフ | 7速ギア鳴り | | | フレーム | 錆小 | |
| 状態 | <ul style="list-style-type: none"> 床板中央鉄板2重貼り、床凹み、床板欠け、割れ 前立て傷凹み 縦根太錆 I/Cダクトオイルしみ E/Gオイルしみ、漏れ 燃料タンク300L | | | | | | | | |



| タイヤ状態 | | | |
|-------|---|---|---|
| 中 | | 中 | |
| 中 | | | |
| 中 | 中 | 中 | 中 |
| 中 | 中 | 中 | 中 |
| スペア | 中 | | |

| | |
|------|-------------|
| 工具 | ジャッキ |
| フロント | 245/70R19.5 |
| リア | 〃 |

| キャブ内部 | |
|-------|---|
| 汚れ | 中 |
| シート破れ | 有 |
| クロス貼り | |

| フロントガラス | |
|---------|--|
| 飛び石有り | |
| リペア可 小 | |

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ