




# 車両状態表

管理NO.	K-23882	リサイクル	8740円	保証書		取説		記録簿	
車名	ダイナ			形状	高所作業車 アイチ 14.6m 電工仕様				
上物	平成22年3月 アイチ SN15B 作業高14.6m 絶縁バケット200kg ウインチ ウインチアーム付 第3ブーム絶縁 サブエンジン付 左右工具箱2段								
初年度	平成22年04月	型式	BDG-XZU354H			車体番号	XZU354-1002542		
乗員	3	積載		馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	92,881km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.	058	色替/元色		シフト	F5		
ブレーキ	パキウム	原動機	N04C	排気量	4000cc	車暦	自家用	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	バックカメラ(カラー), ハロゲンライト, ナビ(社外), ラジオ .DPR,.ESスタート								
外寸(長さ)	5590mm		外寸(幅)	1930mm			外寸(高さ)	3370mm	
内寸(長さ)			内寸(幅)				内寸(高さ)		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好			フレーム	錆小	
状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・左右キャブ裏(ステップ廻り)腐食</li> <li>・Fバンパー曲り錆</li> <li>・キャブ裏黒P</li> <li>・左Fピラーアウター凹み小</li> <li>・上物所々オイルしみ錆</li> <li>・第1ブーム所々凹み</li> <li>・ブーム先カバー所々割れ</li> <li>・E/Gオイルしみ</li> <li>・ダッシュボード蓋外れ</li> <li>・E/Gオイルしみ</li> </ul>								



## タイヤ状態

中	上		
中	中	中	中
スペア	中		

工具	ジャッキ
フロント	205/80R17.5
リア	〃

## キャブ内部

汚れ	中
シート破れ	有
クロス貼り	

## フロントガラス

飛び石有り
小

各種ローン、リースも承っております。  
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ