


車両状態表

管理NO.	K-23944	リサイクル	12690円	保証書		取説		記録簿		
車名	コンドル			形状	2.9t吊4段クレーン アルミブロック リアエアサス ベッド付 差し違いアウトリガー					
上物	平成24年10月 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン(作動確認済) 差し違いアウトリガー 丸山ボデー 造りボディー ロープ穴5対 丸カンフック9対 スタンション3対 鳥居縞アルミ補強 床鉄板2重貼り リア支柱(取外し式)									
初年度	平成24年11月	型式	QKG-PK39CH			車体番号	PK39C-10070			
乗員	2	積載	6400kg	馬力	280-ps	ICターボ	有	燃料	軽油	
走行距離	383,618km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限		
車体色	黄色	カラーNO.		色替/元色	シルバー	シフト	F6			
ブレーキ	エア	原動機	GH7	排気量	7010cc	車暦	事業用	AC	有(オート)	
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左	

その他装備	キセノンライト, エアサスコントローラー, スペアキー, ラジオ.EHS, LDWS 【メッキパーツ】サイドコーナパネル フロントグリル フロントバンパー ミラーカバー								
外寸(長さ)	9220mm		外寸(幅)	2390mm		外寸(高さ)	2980mm		
内寸(長さ)	5520mm		内寸(幅)	2260mm		内寸(高さ)	380mm		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好		フレーム	錆小		
状態	・アオリ枠傷 ・ボディー内傷 ・鳥居裏錆 ・床錆、所々凹み ・元板錆穴 ・クレーンワイヤーキンク ・起伏時ガタ 燃料タンク:200L								



タイヤ状態			
	上		上
中	中	中	中
スペア	中		

工具	ジャッキ
フロント	265/70R19.5
リア	295/70R19.5

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し
クロス貼り	

フロントガラス	
	飛び石有り
	小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ