


車両状態表

管理NO.	K-24826	リサイクル	13720円	保証書		取説		記録簿	
車名	フォワード			形状	2.9t吊4段クレーン アルミブロック エアサス カスタム ベッド付 差し違いアウトリガー				
上物	平成25年7月 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー クレーン黄色塗装 相互車体 造りボディ 丸カンフック12対 中央フック5個、リア3個 スタンション穴2対 スロープハンガー付 縦、横根太鉄 リアアオリ差し込み式 中間、リア支柱差し込み式 鳥居前工具箱左右 荷台前工具箱付								
初年度	平成25年8月	型式	TKG-FRR90T2			車体番号	FRR90-7050734		
乗員	3	積載	1450kg	馬力	240ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	269,519km	タコ有無	無	タコ年式		車検	期限切れ	車検期限	
車体色	紫	カラーNO.		色替/元色	白	シフト	F6		
ブレーキ	エア	原動機	4HK1	排気量	5190cc	車暦	自家用	AC	有(オート)
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPD HSA アルミホイール アイドリングストップ キセノンライト エアサスコントローラー 社外ナビ ラジオ 【メッキパーツ】フロントバンパー グリル コーナーパネル ドアプロテクター ミラー								
外寸(長さ)	8180mm		外寸(幅)	2370mm		外寸(高さ)	3080mm		
内寸(長さ)	5100mm (有効内寸長さ 4590mm)		内寸(幅)	2220mm		内寸(高さ)	200mm		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好		フレーム	黒P塗り 内側錆		
状態	・床板削れ、所々割れ、左右欠け ・アオリ内側擦り傷、凹み ・スロープハンガー廻り傷錆、P粗 ・クレーン使用傷 ・鳥居裏側各所錆								



タイヤ状態

中	中		
中	中	中	中
スペア	上		

工具	ジャッキ
フロント	245/80R17.5
リア	〃

キャブ内部

汚れ	中
シート破れ	無し
クロス貼り	

フロントガラス

飛び石有り
小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ