




車両状態表

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------------|--------|--------------------|-------|---------------|--------|-----|--|
| 管理NO. | K-24991 | リサイクル | 10440円 | 保証書 | | 取説 | | 記録簿 | | |
| 車名 | エルフ | | | 形状 | プレスパッカー 4.1立米 CNG車 | | | | | |
| 上物 | 平成28年10月 モリタ PA54H-T1 4.1立米 汚水タンク プレスマスターα キャブ左スライドドア | | | | | | | | | |
| 初年度 | 平成28年11月 | 型式 | TFG-NMR82ZAN | | | 車体番号 | NMR82-7001704 | | | |
| 乗員 | 3 | 積載 | 2000kg | 馬力 | | ICターボ | 無 | 燃料 | CNG | |
| 走行距離 | 72,505km | タコ有無 | 無 | タコ年式 | | 車検 | 抹消 | 車検期限 | | |
| 車体色 | クリーム/青 | カラーNO. | | 色替/元色 | クリーム | シフト | F5 | | | |
| ブレーキ | バキューム | 原動機 | 4HV1 | 排気量 | 4570cc | 車暦 | 自家用 | AC | 有 | |
| PS | 有 | PW | 有 | エアバッグ | 有 | ABS | 有 | 電格ミラー | 左右 | |
| その他装備 | HSA カラーバックカメラ アイドリングストップ ハロゲンライト ラジオ | | | | | | | | | |
| 外寸(長さ) | 5310mm | | 外寸(幅) | 1850mm | | | 外寸(高さ) | 2280mm | | |
| 内寸(長さ) | | | 内寸(幅) | | | | 内寸(高さ) | | | |
| エンジン状態 | 良好 | | ミッション、デフ | 良好 | | | フレーム | 良好 | | |
| 状態 | ・右ドア内張一部ビス穴 ・ゴミ投入部左右板補修貼り替え ・ゴミ投入口扉所々曲り | | | | | | | | | |



タイヤ状態

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | 中 | | 中 |
| | | | |
| 中 | | | 中 |
| | | | |
| スペア | 中 | | |

| | |
|------|-----------|
| 工具 | ジャッキ |
| フロント | 205/85R16 |
| リア | 〃 |

キャブ内部

| | |
|-------|---|
| 汚れ | 中 |
| シート破れ | 有 |
| クロス貼り | |

フロントガラス

| |
|-------|
| 飛び石有り |
| 小 |

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ