


車両状態表

管理NO.	K-25617	リサイクル	9270円	保証書	有り(印有り)	取説		記録簿	Z4-31.R3.R4 (24車体番号見にく い)	
車名	エルフ			形状	高所作業車 アイチ 14.6m 電工仕様					
上物	平成23年3月 アイチ SN15B 作業高14.6m 絶縁バケット250kg 第3ブームFRP巻き ウインチ ウインチアーム付 サブエンジン付 工具箱右2段、左3段									
初年度	平成23年3月	型式	PDG-NKR85YN			車体番号	NKR85Y-7002286			
乗員	3	積載		馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油	
走行距離	128,361km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限		
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F6			
ブレーキ	バキューム	原動機	4JJ1	排気量	2990cc	車暦	自家用	AC	有	
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左	
その他装備	ASR カラーバックカメラ アイドリングストップ ハロゲンライト ラジオ DPD HSA									
外寸(長さ)	5600mm			外寸(幅)	1930mm			外寸(高さ)	3350mm	
内寸(長さ)				内寸(幅)				内寸(高さ)		
エンジン状態	良好			ミッション、デフ	良好			フレーム	P跡 錆小	
状態	<ul style="list-style-type: none"> ・Fフェンダー傷 ・車全体オールペン ・バケット所々割れ ・ウインチカバーロープ欠 ・バケットネックカバー所々割れ ・第1ブーム下所々凹み ・起伏旋回ガタ、バケットガタ 									



タイヤ状態			
中		中	
中	中	中	中
スペア	上		

工具	ジャッキ
フロント	205/80R17.5
リア	〃

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有
クロス貼り	

フロントガラス	
飛び石有り	
小	

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ