


車両状態表


管理NO.	K-26678	リサイクル	12690円	保証書		取説		記録簿	
車名	コンドル			形状	2.9t吊4段クレーン アルミブロック				
上物	平成28年6月 ユニック URU504(RKK) フックイン ラジコン メーカー不明 5方開 丸カンフック5対 ロープ穴4対 アオリ上縞アルミ巻き 中間、リア支柱差し込み式 鳥居左右工具箱梯子付、下側コンパネ貼り クレーンとボディーの間、縞アルミ製工具箱 【ステンレス】リアフェンダー								
初年度	平成28年8月	型式	QKG-PK39LD			車体番号	JNCL0F1A3GU011000		
乗員	2	積載	6000kg	馬力	280ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	74,136km	タコ有無	有(別体)	タコ年式	H28.6	車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F6		
ブレーキ	エア	原動機	GH7	排気量	7010cc	車暦	自家用	AC	有(オート)
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	リターダ キセノンライト ラジオ EHS UDPC								
外寸(長さ)	10970mm		外寸(幅)	2490mm		外寸(高さ)	3330mm		
内寸(長さ)	7290mm		内寸(幅)	2350mm		内寸(高さ)	500mm		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好		フレーム	黒塗装 所々錆		
状態	・荷台枠塗装 ・アオリ外側各小凹み ・アオリ内側傷凹み								




錆小



小傷



凹み



凹み

タイヤ状態

中	中		
中	中	中	中
スペア	上		

工具	ジャッキ
フロント	11R22.5-14PR
リア	〃

キャブ内部

汚れ	中
シート破れ	無し
クロス貼り	

フロントガラス

飛び石有り
線傷6cm位

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ