


車両状態表

管理NO.	K-26714	リサイクル	8930円	保証書	有り(印有り)	取説		記録簿	29, 30, R1-5
車名	キャンター			形状	低温冷凍車 パワーゲート 高床ワイド超ロング				
上物	【冷】平成23年5月 菱重 TDJS50DAL -30℃設定 エバハウス スタンバイ(コード欠) 【箱】平成23年5月 日本フルーフ サイドドア リア観音 ラッシング2段 床ステンレス 箱内スイッチ 断熱サイド、リア扉約75mm 他は100mm 【パワーゲート】平成23年3月 極東開発 床下格納ゲート アルミ 1t パワーゲート寸法:縦1340mm 横1990mm								
初年度	平成23年5月	型式	SKG-FEB50			車体番号	FEB50-500619		
乗員	3	積載	2000kg	馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	267,193km	タコ有無	無	タコ年式		車検	有	車検期限	令和6年6月8日
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	I5		
ブレーキ	パキューム	原動機	4P10	排気量	2990cc	車暦	自家用	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	無
その他装備	DPF カラーバックカメラ ハロゲンライト 社外ナビ 【ステンレス】リア門枠 サイドドア枠 扉ヒンジ リア扉ロック棒 サイドバンパー リアフエンダー								
外寸(長さ)	7230mm		外寸(幅)	2220mm		外寸(高さ)	3320mm		
内寸(長さ)	5210mm		内寸(幅)	2000mm		内寸(高さ)	2110mm		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好		フレーム	錆小		
状態	・キャブ裏所々錆 ・箱内所々傷、凹み ・P/G左シリンダーオイル漏れ ・外気温+22℃ スタート+18℃→1h-7℃→2h-15℃→8h-26℃確認								



タイヤ状態			
中		中	
下	下	中	中
スペア	下		

工具	ジャッキ
フロント	205/85R16
リア	〃

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有
クロス貼り	

フロントガラス	
	飛び石有り
	小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ