


車両状態表

管理NO.	K-26880	リサイクル	8830円	保証書		取説		記録簿	
車名	キャンター			形状	2.6t吊3段セルフクレーン 木平 超低床 ワイドロング リア2軸 エアサス				
上物	平成11年9月 ユニック URA263H(RK) フックイン ラジコン(送受信機アンテナ欠) ハイジャッキ 3方開(アオリフラットパネル内板無) ロープ穴5対 鳥居下縞アルミ貼り スロープハンガー付 アオリ上縞アルミ被せ								
初年度	平成18年1月	型式	PA-FF83DFY			車体番号	FF83DFY-520007		
乗員	3	積載	3500kg	馬力	180ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	262,250km	タコ有無	無	タコ年式		車検	有	車検期限	令和6年6月13日
車体色	アルカディアシルバー	カラーNO.		色替/元色	白	シフト	I6		
ブレーキ	バキューム	原動機	4M50	排気量	4890cc	車暦	自家用	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	EZGO ETC ハロゲンライト ラジオ 【メッキパーツ】フロントバンパー コーナーパネル ミラーカバー								
外寸(長さ)	6240mm		外寸(幅)	2220mm			外寸(高さ)	2530mm	
内寸(長さ)	3700mm		内寸(幅)	2090mm			内寸(高さ)	280mm	
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好			フレーム	所々錆	
状態	<ul style="list-style-type: none"> ・車全体オールペン ・キャブ裏所々錆 ・クレーンポスト左歪み ・過巻センサーホーン不良 ・ボディー捻じれ(右後ろ下がりに) ・E/Gオイル漏れ小 ・ダッシュボード1部蓋欠 								



タイヤ状態			
中		中	
中	中	中	中
中	中	中	中
スペア	下	下	

工具	ジャッキ
フロント	225/70R16
リア	195/65R16

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有
クロス貼り	

フロントガラス	
飛び石有り	
小	

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ