


車両状態表


管理NO.	K-27357	リサイクル	10400円	保証書		取説	有	記録簿	
車名	レンジャー			形状	低温冷凍ウイング				
上物	【冷】平成26年1月 デンソー CG878L -32℃設定 エバハウス スタンバイ(コード欠) 【箱】平成26年1月 日本トレクス リア観音 ラッシング1段 床縞アルミ 断熱:フロント、ルーフ約75mm 羽根約50mm 床、リア扉約25mm アオリ約30mm 【ステンレス】リア門枠 ボディー枠 リアロック棒 ヒンジ エビフック 丁番 アオリ内板								
初年度	平成26年2月	型式	TKG-FD7JLAA			車体番号	FD7JLA-14404		
乗員	2	積載	2000kg	馬力	240ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	558,588km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	プロシフト		
ブレーキ	エア	原動機	J07E	排気量	6400cc	車暦	自家用	AC	有(オート)
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPR ESスタート ETC カラーバックカメラ アイドリングストップ キセノンライト ラジオ スペアキー2個								
外寸(長さ)	8770mm		外寸(幅)	2320mm		外寸(高さ)	3120mm		
内寸(長さ)	6260mm		内寸(幅)	2180mm		内寸(高さ)	1930mm 門高1830mm		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好		フレーム	Fメンバー錆		
状態	・箱内小凹み ・羽根枠所々錆 ・導風板付 ・導風板看板日焼け跡、クリア剥げ 外気温+8℃ スタート+8℃→1h-14℃→2h-16℃→8h-18℃確認								



飛び石




傷、凹み



小凹み

傷

曲り



当て板補修

擦り傷

擦り凹み

傷、膨らみ

タイヤ状態

中	中		
中	上	中	中
スペア	上		

工具	ジャッキ
フロント	225/90R17.5
リア	〃

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有
クロス貼り	

フロントガラス
飛び石有り
小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ