





車両状態表

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|-------------|--------|------------------|--------|---------------|-------|-----------|--|
| 管理NO. | K-27366 | リサイクル | 12460円 | 保証書 | | 取説 | | 記録簿 | R2-5 | |
| 車名 | フォワード | | | 形状 | アルミブロック ワイド ベッド付 | | | | | |
| 上物 | 平成26年10月 コダイラ 3方開 リア支柱差し込み式 鳥居木板貼り 丸カンフック5対+鳥居に1個 スタンション穴3個 加工穴2対 | | | | | | | | | |
| 初年度 | 平成26年10月 | 型式 | TKG-FRR90S2 | | | 車体番号 | FRR90-7071224 | | | |
| 乗員 | 2 | 積載 | 3400kg | 馬力 | 210ps | ICターボ | 有 | 燃料 | 軽油 | |
| 走行距離 | 662,197km | タコ有無 | 有(別体) | タコ年式 | H29.3 | 車検 | 有 | 車検期限 | 令和6年6月19日 | |
| 車体色 | 白 | カラーNO. | | 色替/元色 | 緑 | シフト | スーマーFX | | | |
| ブレーキ | エアー | 原動機 | 4HK1 | 排気量 | 5190cc | 車層 | 自家用 | AC | 有 | |
| PS | 有 | PW | 有 | エアバッグ | 有 | ABS | 有 | 電格ミラー | 左 | |
| その他装備 | DPD HSA ETC キーレス アイドリングストップ キセノンライト スペアキー ラジオ 【メッキパーツ】フロントバンパー | | | | | | | | | |
| 外寸(長さ) | 8470mm | | 外寸(幅) | 2500mm | | 外寸(高さ) | 2890mm | | | |
| 内寸(長さ) | 6200mm | | 内寸(幅) | 2350mm | | 内寸(高さ) | 580mm | | | |
| エンジン状態 | 良好 | | ミッション、デフ | 良好 | | フレーム | 黒P塗り 内側錆 | | | |
| 状態 | <ul style="list-style-type: none"> ・導風板付 ・A/C風出ない ・キーレス不良 ・白塗装 ・キャブ裏所々錆 ・アオリ内板傷、所々小凹み ・床所々削れ、浮き ・縦根太左後方一部亀裂、割れ ・横根太後方食い込み、削れ | | | | | | | | | |



タイヤ状態

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 中 | 中 | | |
| | | | |
| 下 | 下 | 下 | 下 |
| | | | |
| スペア | 中 | | |

| | |
|------|-------------|
| 工具 | ジャッキ |
| フロント | 225/80R17.5 |
| リア | 〃 |

キャブ内部

| | |
|-------|---|
| 汚れ | 中 |
| シート破れ | 有 |
| クロス貼り | |

フロントガラス

| |
|-------|
| 飛び石有り |
| 小 |

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ