



車両状態表


管理NO.	K-27488	リサイクル	12080円	保証書		取説	有	記録簿	R1-3
車名	フォワード			形状	低温冷凍車 パワーゲート				
上物	【冷】平成30年4月 東プレ XV42L0C-U -30℃設定 エバハウス 【箱】平成30年4月 東プレ リア観音 ラッシング2段 床システムフロア 断熱上、前75mm 床、サイド、リア扉50mm 【パワーゲート】平成30年2月 新明和 床下格納ゲート アルミ 1t ラジコン(作動確認) パワーゲート寸法:縦1550mm 横2000mm								
初年度	平成30年6月	型式	2PG-FRR90S1			車体番号	FRR90-7127788		
乗員	2	積載	3050kg	馬力	190ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	278,622km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	I6		
ブレーキ	エア	原動機	4HK1	排気量	5190cc	車暦	事業用	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	無	電格ミラー	左
その他装備	DPD HSA カラーバックカメラ ハロゲンライト ラジオ								
外寸(長さ)	8470mm	外寸(幅)	2320mm			外寸(高さ)	3180mm		
内寸(長さ)	6330mm	内寸(幅)	2190mm			内寸(高さ)	2030mm		
エンジン状態	良好	ミッション、デフ	良好			フレーム	良好		
状態	・看板日焼け跡 ・箱内傷、小凹み ・オイルパンオイルしみ 外気温+13℃ スタート+8.5℃→1h-16℃→2h-22.5℃→6h-29℃確認								



飛び石



凹み



凹み



小傷

タイヤ状態

中	中		
下	下	下	下
スペア			

工具	ジャッキ
フロント	225/80R17.5
リア	〃

キャブ内部

汚れ	少
シート破れ	無し
クロス貼り	無し

フロントガラス

飛び石有り
小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ